Historischer Kanal des Brunnenbaches

Bestand

Ok Schurf

Bestand Aufschüttung (Gebäudeentsorgung aus Ton, Lehmen und Sanden)
- mit Ziegelbruch durchsetzt
- Schichtstärke: 20 - 30cm
- Oberflächenversiegelung

Ausbruch Bestand

Ausbruch Bestand

Sockel

OKF
-0.05

OKF
-0.09

Fundament mit Pfahlsohlen
- bestehendes nutzen

Fl. Aufbau siehe Detailblatt 422

Innenraum EG

Vergabeeinheit 109

Maße sind am Bau zu prüfen

Revitalisierung ehemalige Kloteranlage Ratenbesbach

Sanierung und Umbau Produktionshalle und ehemaliges Wasch- und Sauna Center Ratenbesbach

EG - Detail Sockelbereich Trockenlegung Hofseite

Stadt Burghausen

IPRO consult

Architekturbüro Hörl

Maßstab: 1:20

Datum: 12.02.2014

4914 _ 01 _5_ARC_DE_EG_2_400_-_00_-_

±0.00 = 396,62 m ü. NN